



Reparación de Techo
y Pared Centro de Capacitación TSS Naco y Reparación Techo Salón de Reuniones
21 marzo 2022

Fecha de invitación: 07 de marzo 2022

Proceso de Compra: Compra menor

Empresas invitadas:

Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL, CROMEDIX SRL, Constructora Pablo Yarull & Asoc., SRL

Solicitud:

CONTROL Y ANALISIS
23 MAR 2022
DE LAS OPERACIONES

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada
1	72101601	Reparación Techo y Pared Centro de Capacitación TSS Naco	Unidad	1.00
2	72101601	Reparación Techo Salón Reuniones 5to Piso	Unidad	1.00

En el orden de llegada, fueron recibidas las propuestas de las empresas

Orden llegada	Proveedor	RNC
Portal	Arquitecto Construcción y Diseños Puello, SRL	130435202
Portal	Ingman, Ingeniería y Mantenimiento, SRL	131643302
Portal	Constructora e Ingeniería Juacham, SRL	132152311
Portal	CRF Construestructura, SRL	130967857
Portal	Constructora Viasan & Asociados, SRL	132047478
Portal	Inssa, SRL	130927032
Fisico	Constructora Pablo Yarull & Asociados, SRL	101171456
Fisico	Urbanuz, SRL	132215631
Portal	Procitrom, SRL	130948216

CONFIRMACION PAGO AL DIA
TSS DGII FCHVA
23/3/22

Se evaluará el cumplimiento de los requisitos técnicos y de documentación bajo la modalidad cumple/no cumple.

Documentación de Credenciales

Documentos	Arquitecto Construcción y Diseños Puello	Ingman, Ingeniería y Mantenimiento	Constructora e Ingeniería Juacham	CRF Construestructura	Constructora Viasan & Asociados	Inssa	Constructora Pablo Yarull & Asociados	Urbanuz	Procitrom
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Subsanable	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓
Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) Subsanable	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓
Formulario SNCC.F.033 Oferta Económica No Subsanable	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓
Documento que acredite tiempo compromiso de entrega. Subsanable.	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓
Documento "Recepción y Lectura del Código de Ética" debidamente firmado y sellado. El Código de Ética y el Volante están publicados en nuestro portal tss gobdo sección Transparencia - Compras y Contrataciones, el Código de Ética de la institución en su última versión del mes de mayo 2021. <u>Esto solo aplica para aquellas empresas que no lo hayan depositado en los registros de la TSS.</u> Subsanable.	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓
Registro de Proveedores del Estado (RPE) con la actividad comercial, emitido por la DGCP (no es necesario enviar el RPE, será validado en línea en el Portal Transaccional)	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓

Documentación Técnica

Documentos	Arquitecto Construcción y Diseños Puello	Ingman, Ingeniería y Mantenimiento	Constructora e Ingeniería Juacham	CRF Construestructura	Constructora Viasan & Asociados	Inssa	Constructora Pablo Yarull & Asociados	Urbanuz	Procitrom
Oferta técnica con el detalle y característica de los servicios cotizados No Subsanable.	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓	Cumple ✓



Handwritten signature

Handwritten signature



Fueron enviadas las propuestas a la Ingeniera Civil Mariel Acevedo para evaluar si las mismas cumplen con los requisitos de la TSS, quedando de la siguiente manera:

Nº	Empresario	INGENIERO CONSTRUCCION Y DISEÑOS PABLO YARULL SAC RUC 1-10-852410 RPE 30163	INGENIA, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL RUC 1-91-44336-3 RPE 76268	C.R.F. CONSTRUESTRUCTURA SRL RUC 1-10-80785-7 RPE 82668	CONSTRUCTORA RACIONABELLA ALACAHUE RUC 1-10-152-244 RPE 82666	CONSTRUCTORA PABLO YARULL SAC RUC 1-10-85241-0 RPE 30163	INGENIA, INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL RUC 1-91-44336-3 RPE 76268	INGENIERO CONSTRUCCION Y DISEÑOS PABLO YARULL SAC RUC 1-10-85241-0 RPE 30163	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL RUC 1-10-80407-9 RPE 80003	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, SRL RUC 1-10-80407-9 RPE 80003
1	INCC.F.012	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	INCC.F.014	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	INCC.F.013	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4	C/Compras de Entrega	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5	Oferta Técnica	11	11	11	11	11	11	11	11	11
6	Carta de Firma	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Cumple/ No Cumple		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Leyenda:
[1] Presentado

NOTAS:

Nº	Nombre	Presenta Oferta Técnica INCC.F.013
1	CONSTRUCTORA PABLO YARULL	Presenta Oferta Técnica INCC.F.013

Evaluación Económica

No fue considerada para evaluación económica la Constructora Pablo Yarull & Asociados, SRL por no cotizar todos los items solicitados y no presentar oferta técnica del servicio a realizar.

Item	Cantidad Solicitada	Descripción	Arquitecto Construcción y Diseños Pabulo	Ingenia, Ingeniería y Mantenimiento	Constructora e Ingeniería Ivachem	CRF Construestructura	Constructora Viasan & Asociados	Itiss	Urbanuz	Proctrom
			Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.	Precio unit.
1	1	Reparación Techo y Pared Centro de Capacitación TSS Naco	146,400.00	170,000.00	35,000.00	18,570.00	142,500.00	120,412.00	30,074.85	104,500.00
2	2	Reparación Techo Salón Reuniones Sto Piso	202,154.00	250,000.00	232,078.00	281,278.93	190,000.00	158,616.03	309,359.57	208,956.22
		Impuestos	62,739.7	75,600.00	48,074.04	4,430.02	59,850.00	50,405.06	4,845.13	51,292.84
		Total	354,827.97	495,600.00	315,152.04	301,974.95	392,350.00	330,433.17	344,273.55	364,749.06
Comentarios:			Utiliza el 18% del 10.	Utiliza el 18% para cada item	Utiliza el 18% para cada item	Utiliza el 18% del 10	Utiliza el 18% para cada item	No incluye Itbis en el portal en la ct si incluye Itbis de 18%	Utiliza el 18% del 10	No incluye Itbis en el portal en la ct si incluye Itbis de 18%

En ese sentido, luego de evaluar el cumplimiento de los requisitos de documentación y técnicos del proceso de compra menor 11-2022 para Reparación de Techo y Pared Centro de Capacitación TSS Naco y Reparación Techo Salón de Reuniones, la adjudicación queda a las siguientes empresas:

Item	Cantidad Solicitada	Descripción	CRF Construestructura				
			Precio Unitario	Dirección Técnica	Itbis	Sub total	Total
1	1	Reparación Techo y Pared Centro de Capacitación TSS Naco	18,300.00	1,500.00	270.00	18,570.00	18,570.00
2	1	Reparación Techo Salón Reuniones Sto Piso	281,278.93	23,055.65	4,150.02	285,428.95	285,428.95
TOTAL							303,998.95

Acta finalizada el día (21) de marzo 2022.

Elaborado por:
Elizabeth Núñez
Departamento de Compras y Contrataciones

Aprobado por:
Marina Fiallo
Directora Administrativa



Aprobada por:
José Israel del Orbe Antonio
Director de Finanzas

